

Акт

обследования внешнего облика здания по адресу: Архангельская область,
рп.Коноша, пр.Октябрьский, д.16

05 июня 2019 года

п. Коноша

Рабочая группа в составе:

- А.Н.Денисов, первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Коношское»;
- С.В. Егоров, советник главы по вопросам архитектуры и градостроительства МО «Коношское»;
- М.А. Харламова, советник главы МО «Коношское»;
- О.А. Быкова, специалист 1 категории МО «Коношское»;
- Е.Ю. Максимова, ведущий специалист МО «Коношское»;
- Г.А. Шварева, генеральный директор ООО «КУК».

При визуальном обследовании внешнего облика здания, расположенного по адресу: Архангельская область, рп. Коноша, пр.Октябрьский, д.16 выявлено, что размещенные на фасаде здания вывески, рекламные конструкции приведены в соответствие Правилам благоустройства территории МО «Коношское», утвержденные Решением МС МО «Коношское» № 63 от 18.10.2018.

А.Н.Денисов _____

С.В. Егоров _____

М.А. Харламова _____

О.А. Быкова _____

Е.Ю. Максимова _____

Г.А. Шварева _____



Фотоотчет, проверки 05.06.2019 по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика по адресу: п.Коноша, пр.Октябрьский, д.16